

UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím paralyzérů je nutné seznámit se důkladně s tímto návodem!



PARALYZÉR 500 000 V S PEPŘOVÝM SPREJEM SCORPY Max



NÁVOD K POUŽITÍ

- A stříkací tryska spreje, první kontaktní elektroda
- B druhá kontaktní elektroda
- C testovací elektrody
- D zajišťovací vypínač elektrické části
- E spoušť spreje
- F spoušť elektrického paralyzérů
- G víčko prostoru pro baterie a sprej
- H poutko pro zavěšení na ruku

POZOR! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Příklad je určen výhradně k sebeobraně.
2. Použití elektrického paralyzérů v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může způsobit vážné poškození zdraví útočníka.
3. Nepoužívejte elektrický paralyzér ve vzdušném a hořlavém prostředí.



Vážený zákazník,

dovoluujeme si představit Vám náš nový model kombinovaného sprejového a elektrického paralyzérů **SCORPY Max**. Tento přístroj je díky vysokému výkonu určen pro profesionální použití. Díky obrannému spreji se rozšířilo použití elektrického paralyzérů při obraně až na vzdálenost 2 m.

Paralyzér i obranný sprej je sdružený v jednom přístroji a lze je oba snadno ovládat jednou rukou. Tím odpadá složitá manipulace při použití samostatného elektrického paralyzérů a samostatného spreje.

Díky ergonomickému tvaru přístroje lze sprejem **podstatně lépe zamířit** na obličej útočníka a zároveň odpadá riziko vlastního zasažení při spuštění klasického válcovitého spreje. Napadený je schopen bleskově použít právě ten druh obrany, který odpovídá způsobu napadení a oba druhy obrany pružně kombinovat.

Tím se podstatně zvětšuje šance napadeného, aby se ubránil.

Při použití **SCORPY** získává napadený zároveň další výhodu v **momentu překvapení**. Uvidí-li útočník u napadeného elektrický paralyzér, nečeká v žádném případě možnost zasažení sprejem na vzdálenost 2 m.

Doufáme, že nebudete muset tento paralyzér nikdy použít a že Vám bude sloužit pouze k pocitu sebevědomí a bezpečí. Máte-li u sebe **SCORPY Max**, můžete si být jisti, že máte tu správnou věc na svoji obranu.

A. Bezpečnostní pokyny



Elektrickou a sprejovou část paralyzérů noste vždy v zajištěné poloze (viz obr. 2).

Sprej


- Odjíždějte jen v případě Vašeho ohrožení, vyvarujte se tak nechtěnému zasažení.
- Nepoužívejte proti větru a v uzavřených prostorách.

Nádobka spreje je pod stálým tlakem, nepohazujte a neprorážejte ji. Ani po vyprázdnění ji nevhazujte do ohně! Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.

- Vyvarujte se potřísnění očí, pokožky nebo sliznic. Při náhodném zasažení vyplachujte silným proudem studené vody a pohybujte se na čerstvém vzduchu. Nepoužívejte krémy, masti nebo oleje. Nepominou-li potíže ani po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře.


Elektrická část

Dbejte na to, aby žádná část Vaší ruky nebo těla nikdy nezasáhla do tzv. **nebezpečné zóny, vymezené tvarem hlavice a kružnicemi opsanými ve vzdálenosti 45 mm od kontaktních elektrod A, B (viz obr. 3).** Nedodržení této zásady by mohlo mít za následek, že dostanete elektrický úder.



B. Instalace nebo výměna baterií a spreje

- Nejdříve se přesvědčte, zda je zajišťovací bezpečnostní vypínač **D** elektrické části a spoušť spreje **E** v zajištěné poloze (viz obr. 2).
- Mírným zatlačením na víčko **G** a jeho současným posunutím otevřete prostor pro baterie a sprej (viz obr. 4).



Vyjmutí baterií a spreje


- Paralyzér je od výrobce vždy dodáván se sprejem, baterie se dodávají dle přání obchodníka. Pokud nejsou baterie osazeny, je v prostoru pro baterie vsunuta papírová vložka.
- Vyměňte baterie z bateriového prostoru a odpojte je od kontaktních destiček, případně vyjměte papírovou vložku.

- Nyní je možné mírným poklepáním o dlan' ruky uvolnit a vyjmout sprej. Použitý sprej může být **znečištěn účinnou látkou**, a proto s ním manipulujte opatrně (viz obr. 6).

- Po výměně si důkladně umyjte ruce.


Instalace spreje a baterií

- Sprej se do přístroje musí vkládat jako první v pořadí. Vložte nádobku spreje do paralyzérů podle obrázku 7. Nádobka by měla sama zapadnout do správné polohy, tedy tak, aby dno nádobky spreje bylo ve stejné úrovni jako opěrná přepážka. Pokud nedošlo k zapadnutí a nádobka spreje je výše, několikrát otočte nádobku spreje **E**, dokud sprej nezapadne (viz obrázek 7a). Nyní mírným tlakem prstu na boční stěnu nádobky usadíte tuto ke stěně přístroje tak, aby dno nádobky bylo zapadlé za opěrným výstupkem. **Vyvarujte se násilné manipulace s nádobkou, zvláště tlaku proti ventilku spreje. Hrozí vystříknutí spreje! Zabraňte znečištění kuželové koncovky spreje.**
- Po usazení nádobky do správné polohy připojte baterie na kontaktní destičky. Zasuňte baterie do bateriového prostoru a zavřete víčko.
- K napájení paralyzérů používejte výhradně kvalitní 9V alkalické baterie typu Energizer 6LR61. Tato má bez používání životnost asi 4 roky.
- Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro **SCORPY Max!**



C. Test funkčnosti paralyzáru

- Při dodržení bezpečné vzdálenosti ruky nebo části těla od nebezpečné zóny (viz obr. 3) přepněte zajišťovací bezpečnostní vypínač D do polohy zapnuto (viz obr. 8).



- Stiskněte spoušť F a mezi dvěma vnitřními testovacími elektrodami C přeskočte za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celou dobu stisknutí spouště. **Příliš dlouhé testování snižuje životnost použitých baterií.**
- Před uložením paralyzáru vždy zajistěte přístroj přepnutím zajišťovacího bezpečnostního vypínače D zpět do polohy vypnuto!

D. Upevnění na opasek

- V případě potřeby lze paralyzáru pomocí klipsu zavěsit na opasek (viz obr. 1).

E. Použití SCORPY Max

- V situacích, kdy předpokládáte použití paralyzáru, doporučujeme navléknout si na zápěstí poutko H (viz obr. 1).

Elektrická část

- Přepněte zajišťovací vypínač D do polohy zapnuto a stiskněte spoušť F (viz obr. 8). Toto lze snadno provést pomocí prostředníku a ukazováku té ruky, ve které držíte paralyzáru.
- Dotkněte se oběma vnějšími kontaktními elektrodami A, B jakékoli části těla útočníka. Nejpostizitelnější partie jsou kloubní spojení a místa, kde jsou dobře hmatatelné kosti – ramena, kyčle nebo bedra (viz obr. 9).



Účinky elektrického výboje

- 0,5 sekundy ... krátký úder způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek.
- 1–2 sekundy ... střední úder může způsobit útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamžik je schopen se postavit.

- 3–5 sekund ... plný úder způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.
- Paralyzáru útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje velkou roli i moment překvapení. Účinek šoku je potom silnější.



UPOZORNĚNÍ:

Výboj trávající déle než 2 sekundy bude mít za následek útočníkův pád. Při pádu mu může ublížit už jeho samotná váha.



Použití spreje

- Sprej odjistíme otočením červené spouště spreje E směrem doprava (viz obr. 10).
- Po uchopení SCORPY Max zamíříte na hlavu útočníka. **Velmi krátkými stisky tlačítka E útočníka zneškodníte.**
- Zasažení obličje útočníka sprejem až do vzdálenosti 2 m mu způsobí prudké pálení očí a kašel. Po dobu 30 minut je dezorientovaný. Pepřový sprej je účinný i proti útočníkům pod vlivem alkoholu nebo drog a také proti psům a zvěři.
- Při použití spreje je nutné držet SCORPY Max pokud možno svisle, aby z nádobky spreje neunikl hnací plyn. Maximální náklon je zřejmý z obrázku 12.
- Po každém použití spreje je **bezpodmínečně nutné vyměnit náplň za novou.** Pouze takto máte jistotu plného výkonu při dalším použití.



- SCORPY Max může být po použití spreje potřísněn kapkami obranné látky. Je proto nutné ho důkladně očistit vlhkou utěrkou a zároveň si omýt ruce.

SCORPY Max používá tento sprej:

- Pepřový, obsahující 10% roztok cayenského pepře (OC – Oleoresin Capsicum) ve zdraví neškodném, nehořlavém roztoku. V některých zemích je povoleno jeho použití pouze proti agresivním zvířatům.
- Lhůta pro použití je vyznačena na nádobce spreje.

Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro SCORPY Max! Pouze takto máte jistotu, že náplň je nehořlavá, elektricky nevodivá a že připojovací redukce odpovídá protikusku ve SCORPY a těsní.



POZOR:

Náhradní spreje přechovávají pouze s nasazeným krycím víčkem. Zabráňte tak nechtěnému spuštění spreje a případnému zanesení nečistot do trysky spreje A.



F. Zásady používání

- Nevystavujte vysokým teplotám nad 50 °C, např. na slunci za sklem automobilu.
- Elektrickou část nepoužívejte ve dešti a vlhku.
- Zabraňte znečištění stíkači trysky A spreje.
- Chraňte přístroj před hrubými nárazy.
- Nevystavujte působení chemikálií.

Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany z hlediska zákona. Zneužití se trestá.



POZOR:

SCORPY Max je účinný obranný prostředek, udržujte jej proto z dosahu dětí a nesvéprávných osob. Nepoužívejte proti dětem, těhotným ženám, starým a nemocným osobám. Prodej pouze osobám starším 18 let.



Vysokonapěťové zařízení: Při použití v těsné blízkosti elektronických a elektrických zařízení může dojít k jejich poškození.



Technická data

Typ:	elektrický paralyzáru s integrovaným pepřovým sprejem
Napětí:	500 000 Voltů
Napájení:	2x 9V alkalická baterie
Obranný sprej:	pepřový (10% OC) – 15 ml, typ proud, nehořlavý, nevodivý
Výška:	210 mm
Šířka:	65 mm
Hloubka:	35 mm
Hmotnost:	370 g (s bateriemi)

Distributor:

